

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	763	Stadt Kempten (Allgäu)	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	763	Stadt Kempten (Allgäu)	
Betreiber	[Name]	Thöni Deutschland GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Daimler Straße 21	87437	Kempten
	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001 ff (+) <input checked="" type="checkbox"/>		
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schmelzen von Nichteisenmetallen (Aluminium)		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	3.8.1, 2.5.b		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.10.20	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	vollständig <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	Schwerpunkte <input checked="" type="checkbox"/>			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) <input checked="" type="checkbox"/>	X	Genehmigung nach § 16 BImSchG vom 29.10.03 (35-su/fl) / 22.03.04 (35-su/bl)	
	Anforderungsliste ² <input checked="" type="checkbox"/>			
	Schwerpunktprogramm <input checked="" type="checkbox"/>			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung <input checked="" type="checkbox"/>	Stilllegung <input checked="" type="checkbox"/>

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Das Auftreten erhöhter Legionellenkonzentration im Kühlwasser konnte durch regelmäßigen Einsatz des Biozids THPS weitgehend vermieden werden.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBImSchG 2.0/1998)